

Seite : 1 / 5
Revision - Ausgabennr. : 4
Datum : 28 / 10 / 2010
Ersetzt : 22 / 4 / 2008

SICHERHEITSDATENBLATT

TIG TYCZKA
INDUSTRIE-GASE

Argon

SDB-NR. 06B



2.2 : Nicht entzündbare,
nicht giftige Gase.

Achtung



1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

Produktidentifikator

Handelsname	: Argon
Sicherheitsdatenblatt-Nr.	: SDB-NR. 06B
Chemische Bezeichnung	: Argon CAS-Nr. :007440-37-1 EG-Nr. :231-147-0 Index-Nr. :---
Chemische Formel	: Ar
Registrierungs-Nr.	: Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
Verwendung	: Industriell und berufsmäßig. Vor Anwendung Gefährdungsbeurteilung durchführen.
Bezeichnung des Unternehmens	: TYCZKA INDUSTRIE-GASE GmbH Landzungenstrasse 17 D-68159 Mannheim Telefon 0621/18009-0 Fax 0621/18009-150 sdb@tig.de / www.tig.de
E-Mail-Adresse (der kompetenten Person).	: sdb@tig.de
Notfall-Telefonnummer	: 0800/1809555

2 Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse und -kategorie nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP)

• Physikalische Gefahren : Unter Druck stehende Gase - verdichtete Gase - Achtung (H280)

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45. : In Anhang VI CLP nicht genannt.
Nicht als gefährlicher Stoff / Zubereitung eingestuft.
Keine EG Kennzeichnung erforderlich.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

TYCZKA INDUSTRIE-GASE GmbH

Landzungenstrasse 17 D-68159 Mannheim

Telefon 0621/18009-0

Fax 0621/18009-150

sdb@tig.de / www.tig.de

Argon**SDB-NR. 06B****2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)**

- Gefahrenpiktogramme



• Gefahrenpiktogramme	: GHS04
• Signalwort	: Achtung
• Gefahrenhinweise	: H280 : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
• Sicherheitshinweise	
- Aufbewahrung	: P403 : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Kennzeichnung EG 67/548 oder EG 1999/45.	
Symbol(e)	: Keine.
R-Sätze	: Keine.
S-Sätze	: S23 : Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen. S9 : Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren	: Erstickend in hohen Konzentrationen.
-------------------	--

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung	: Stoff.				
Bezeichnung des Stoffes	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung
Argon	: 100 %	7440-37-1	231-147-0	----	Press. Gas (H280)

Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.

Bemerkung 1: Aufgeführt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

Bemerkung 2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

Volltext der R-Sätze siehe Abschnitt 16.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Einatmen	: Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewußtseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgerätes in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung.
- Verschlucken	: Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Spezielle Risiken	: Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte	: Keine.
Löschenmittel	
- Geeignete Löschenmittel	: Alle bekannten Löschenmittel können benutzt werden.
Spezifische Methoden	: Wenn möglich, Gasaustritt stoppen. Sich vom Behälter entfernen und aus geschützter Position mit Wasser kühlen.

Seite : 3 / 5
Revision - Ausgabennr. : 4
Datum : 28 / 10 / 2010
Ersetzt : 22 / 4 / 2008

SICHERHEITSDATENBLATT

TIG TYCZKA
INDUSTRIE-GASE

Argon

SDB-NR. 06B

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung (Fortsetzung)

Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr : In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemgerät benutzen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | |
|--|---|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | : Gebiet räumen.
Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist.
Für ausreichende Lüftung sorgen. |
| Umweltschutzmaßnahmen | : Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern. |
| Reinigungsmethoden | : Umgebung belüften. |

7 Handhabung und Lagerung

- | | |
|-------------------|--|
| Handhabung | : Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.
Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.
Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaslieferanten konsultieren.
Bedienungshinweise des Gaslieferanten beachten. |
| Lagerung | : Behälter bei weniger als 50°C an einem gut gelüfteten Ort lagern. |

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- | | |
|------------------------------------|---|
| Persönliche Schutzmaßnahmen | : Angemessene Lüftung sicherstellen. |
| - Händeschutz | : Beim Umgang mit den Gasflaschen / Behältern sind Arbeitshandschuhe aus Leder zu tragen. |
| - Augenschutz | : Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen. |
| - Andere | : Sicherheitsschuhe, mind. S1, sind zu tragen. |
| Arbeitshygiene | : Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Direkten Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Gase / Dämpfe / Nebel nicht einatmen. Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen. |

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- | | |
|--|-------------------------------|
| Physikalischer Zustand bei 20 °C | : Gas. |
| Farbe | : Farblos. |
| Geruch | : Keine Warnung durch Geruch. |
| Molekulargewicht | : 40 |
| Schmelzpunkt [°C] | : -189 |
| Siedepunkt [°C] | : -186 |
| Kritische Temperatur [°C] | : -122 |
| Dampfdruck [20°C] | : Nicht anwendbar. |
| Relative Dichte, Gas (Luft=1) | : 1,38 |
| Relative Dichte, Flüssigkeit (Wasser=1) | : Nicht anwendbar. |
| Löslichkeit in Wasser [mg/l] | : 61 |
| Zündgrenzen [Vol.% in Luft] | : Nicht brennbar. |

TYCZKA INDUSTRIE-GASE GmbH

Landzungenstrasse 17 D-68159 Mannheim

Telefon 0621/18009-0

Fax 0621/18009-150

sdb@tig.de / www.tig.de

Seite : 4 / 5
Revision - Ausgabennr. : 4
Datum : 28 / 10 / 2010
Ersetzt : 22 / 4 / 2008

SICHERHEITSDATENBLATT

TIG TYCZKA
INDUSTRIE-GASE

Argon

SDB-NR. 06B

9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Sonstige Angaben : Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Sie können sich in geschlossenen Räumen ansammeln, insbesondere am Fußboden oder in tiefergelegenen Bereichen.

10 Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungprodukte : Keine.

Chemische Stabilität : Stabil unter normalen Bedingungen.

11 Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Angaben : Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

12 Umweltbezogene Angaben

Umweltspezifische Angaben : Es sind keine schädlichen Wirkungen des Produkts auf die Umwelt bekannt.

13 Hinweise zur Entsorgung

Allgemein : Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.
An einem gut gelüfteten Platz in die Atmosphäre ablassen.
Rückfrage beim Gaslieferanten, wenn eine Beratung nötig ist.

Industrielle Abfall-Nr : 16 05 05 Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen.

14 Angaben zum Transport

UN-Nummer : 1006

• Kennzeichnung nach ADR, IMDG, IATA



: 2.2 : Nicht entzündbare, nicht giftige Gase.

Landtransport

ADR/RID

G.I. nr : 20

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung : ARGON, VERDICHTET

Transportgefahrenklassen : 2

- ADR/RID Klassifizierungskode : 1 A

- Packing Instruction(s) - General : P200

- Tunnel Restriction : E : Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Transport per Schiff

- GGVSee/IMO-IMDG code

• Bezeichnung des Gutes : ARGON, VERDICHTET

TYCZKA INDUSTRIE-GASE GmbH

Landzungenstrasse 17 D-68159 Mannheim

Telefon 0621/18009-0

Fax 0621/18009-150

sdb@tig.de / www.tig.de

Seite : 5 / 5
Revision - Ausgabennr. : 4
Datum : 28 / 10 / 2010
Ersetzt : 22 / 4 / 2008

SICHERHEITSDATENBLATT

TIG TYCZKA
INDUSTRIE-GASE

Argon

SDB-NR. 06B

14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

- Klasse : 2.2
- Verpackungsgruppe IMO : P200
- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
- Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V
- Instructions - Packing : P200

Lufttransport

- ICAO/IATA-DGR
- Richtiger technischer Name : ARGON, COMPRESSED
- Klasse : 2.2
- IATA-Passenger and Cargo Aircraft :
- Packing instruction : 200
- Cargo Aircraft only :
- Packing instruction : 200

Möglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderraum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.

Der Fahrer muß die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vor dem Transport :

- Gasflaschen sichern.
- Das Flaschenventil muß geschlossen und dicht sein.
- Die Ventilverschlußmutter oder der Verschlußstopfen (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.
- Ausreichende Lüftung sicherstellen.
- Geltende Vorschriften beachten.

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch : Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.
- Seveso Verordnung 96/82/EG : Nicht aufgeführt.

16 Sonstige Angaben

Erstickend in hohen Konzentrationen.

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Gas nicht einatmen.

Das Risiko des Erstickens wird oft übersehen und muß bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden.

Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden europäischen Richtlinien erstellt. Es gilt für alle Länder, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung übernommen haben.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG

: Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozeß oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfältige Untersuchung über die Materialverträglichkeit und die Sicherheit durchgeführt werden.

Ende des Dokumentes